

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32312134842

на право заключения договора на поставку сервера.

Дата и время поступления запроса: 20.02.2023 17:01

### Вопрос:

Добрый день.

Уважаемый заказчик, просим вас дать разъяснение по пункту требований технического задания:

Подпункт 2 Материнская плата:

Количество разъемов M.2 не менее 4 шт.

Нет ли опечатки в данном пункте? На рынке нет материнских плат с распаянными на самой плате контактами под 4 M.2 диска. Возможно необходима плата с 1 или 2 разъёмами M.2?.

### Ответ:

В соответствии с поступившим запросом в подпункт 2 Приложения №1 к Техническому заданию раздела IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены соответствующие изменения.

Директор



В.Н. Юркин